

Montageanleitung für den Stecker UG 536 TA

für RG 58 U, RG 58 CU, RG 58 All
Aircell 5 und ähnliche

Assembly instruction for UG 536 TA

Bild 1




Stückliste	Gehäuse mit TresAlloy-Oberfläche	housing with TresAlloy surface
parts	2 PTFE-Scheiben	2 PTFE discs
	Mittelkontakte mit	center pin
	doppelt geschlitzte Massehülse	double slotted clamp for the mass
	Gummidichtung	gasket
	Andruckring	washer
	Verschlusschraube mit Silikon-Dichtungsring	nut with silicon-O-ring



Bild 3



Bild 4



**2 identische PTFE-Scheiben, die vertauschbar sind.
2 identical PTFE-discs which can be changed.**

Bild 5




Bild 5



Bild 6



Zur Verbesserung der Masseverbindung zwischen Kabel und Geflecht empfehlen wir,

das Geflecht wie in der Abbildung zurückzuschlagen.

To improve the connection between the braid and the body of the connector we recommend to fold back the copper wires as you can see in the photo.

Pour améliorer la connexion entre la tresse et le boîtier nous recommandons de de plier la tresse comme vous voyez au dessus.

Per ameliorar il collegamento della calza con il corpo del connettore, vi raccomandiamo

di piegare la calza come vedete sopra.

Bild 7




Bild 8




Bild 9




Bild 10



Vergessen Sie nicht, eine Kurzschlussüberprüfung durchzuführen!

Do never forget to check, if there is a short-circuit!

N'oubliez jamais de contrôler, s'il y a un court-circuit dans la fiche!

Non dimenticare di controllare se si trova un corto circuito nella spina!